

Druckschraube


03xx MO

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Druckschraube | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
| Anschlussgewinde | Pg, nach DIN 40430 |




Eigenschaften


| | |
|-------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten |
| Temperaturbereich | -60 °C +200 °C |
| Schutzart | abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten |



Merkmale

Standard

| A | L | SW1 | H | Di |  | Art.-Nr. |
|---------|-----|-----|------|------|---|----------|
| Pg 7 | 5,5 | 13 | 8 | 10 | lose | 0307 MO |
| Pg 9 | 6 | 15 | 8,5 | 12,3 | lose | 0309 MO |
| Pg 11 | 6 | 18 | 9 | 15 | lose | 0311 MO |
| Pg 13,5 | 7,5 | 20 | 10,5 | 17 | lose | 0313 MO |

| A | L | SW1 | H | Di |  | Art.-Nr. |
|-------|------|-----|------|------|---|----------|
| Pg 16 | 7,5 | 22 | 10,5 | 18,5 | lose | 0316 MO |
| Pg 21 | 8 | 28 | 11,5 | 24 | lose | 0321 MO |
| Pg 29 | 8 | 37 | 12 | 32 | lose | 0329 MO |
| Pg 36 | 9,5 | 47 | 14 | 41,7 | lose | 0336 MO |
| Pg 42 | 10 | 54 | 16 | 48 | lose | 0342 MO |
| Pg 48 | 11,5 | 60 | 17,5 | 52,7 | lose | 0348 MO |